

NC10000

Highland Power Bank

- Ultra Compact and Lightweight
- USB-C Input & Output
- Fast Charging Capability

NC10000 Manual



IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this product, please find your verification code on the package box, and go to <http://charger.nitecore.com/validation> (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After verification, NITECORE will send you a warranty service email for a free warranty extension of 6 months. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F,
No. 1021 Gaopo Road,
Tianhe District, Guangzhou,
510653, Guangdong, China



Made in China


Please find us on facebook: [nitecorecharger](https://www.facebook.com/nitecorecharger)
Thanks for purchasing NITECORE!

NC080810K22

Technical Data

Cell:	Li-ion
Capacity:	10,000mAh 3.6V (36Wh)
Rated Energy:	6,000mAh 5V (TYP 1A)
Input:	USB-C: 5V~2.4A / 9V~2A
Output:	USB-C: 5V~3A / 9V~2.22A / 12V~1.68A
Compatible Charging Mode:	QC 2.0/3.0 Output PD 2.0/3.0 Output PD 2.0/3.0 Input
Dimensions:	89mm x 45.2mm x 22.6mm (3.5" x 1.78" x 0.89")
Weight:	168.5g±3g (5.94oz±0.1oz)
IP Rating:	IPX5
Note: A USB charging cable is not included.	

Operating Instructions



Power Level Display

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	Approx. 100%
3 Constant-on	Approx. 75%
2 Constant-on	Approx. 50%
1 Constant-on	Approx. 25%
1 Flashing	Nearly Depleted (Please charge the product as soon as possible)

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within the first 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. For an optional free warranty extension of 6 months, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:

- broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
- damaged from wrong operations

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

⚠ All images, text and statements specified herein in this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English)

Operating Instructions

Short press the Mode Button once to indicate the power level.

Lighting Mode

On: When the light is off, long press the Mode Button for 3 seconds to turn it on with an output of 50 lumens. The max runtime is 30h 50min when fully charged.
Off: When the light is on, long press the Mode Button for 3 seconds to turn it off.

Power Level Display

Short press the Mode Button, and the blue indicators will turn on to display the power level. The NC10000 needs to get recharged when the last blue indicator flashes to indicate low power.

Get Charged

During the charging process, the blue indicators will flash to indicate the power level. All 4 blue indicators will turn on steadily when the product is fully charged.

Charge the External Device

- During the discharging process, the blue indicators will turn on to indicate the remaining power.
- The NC10000 will automatically enter hibernation when there is no input / output and the light is off for a while.

Warnings

- Read the user manual carefully before using the product. Contact the applicable external devices only according to the specifications in this user manual.
- Charge the product every 3 months if it is not used for a long period of time.
- Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F).
- DO NOT leave the product unattended when it is in use. Stop using the product at any sign of malfunction.
- Only use charging cables sold or recommended by the product manufacturer. Do not use damaged cables.
- Store the product in ventilated and dry places. DO NOT expose the product to rain or humid environment. Keep it away from any combustible materials.
- DO NOT store or use the product in an environment where the temperature is extremely high / low or changes rapidly, or in a hot confined area.
- Dropping or excessive force may cause product damage.
- DO NOT place any conductive or metal object inside the charging port to avoid short circuiting and explosions.
- DO NOT disassemble or modify the product as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing personal injury, property damage and/or other unpredictable risks.
- The product is designed to be used by adults. Children under 16 years old must be under adult supervision when using this product to avoid accidents.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of failing to follow the instructions provided in this user manual.

(Español)

Instrucciones de operación

Presione ligeramente el botón Mode una vez para indicar el nivel de carga.

Modo de iluminación

Encendido: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón Mode por 3 segundos para encender con una potencia de 50 lúmenes. La autonomía máxima es de 30h 50min cuando está completamente cargada.
Apagado: Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón Mode por 3 segundos para apagar.

Visualización del nivel de carga

Presione ligeramente el botón Mode, y los indicadores azules encenderán para mostrar el nivel de carga. El NC10000 necesita ser recargado cuando el último indicador azul parpadea para indicar que la carga es baja.

Carga

Durante el proceso de carga, los indicadores azules parpadearán para indicar el nivel de carga. Los 4 indicadores azules permanecerán encendidos cuando la carga esté completa.

Carga de un dispositivo externo

- Durante el proceso de descarga, los indicadores azules se encenderán para indicar la carga restante.
- El NC10000 entrará automáticamente en estado de hibernación cuando no haya entrada/salida y la luz esté apagada durante un tiempo.

Precauciones

- Por favor lea el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto y conecte los dispositivos externos correspondientes únicamente de acuerdo con las especificaciones de este manual de usuario.
- Por favor recargue el producto cada 3 meses cuando lo deje sin usar por períodos prolongados de tiempo.
- Temperatura ambiente de uso: -10~40°C (14~104°F); Temperatura de almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F).
- NO deje el producto desatendido cuando está funcionando. Deje de usar el producto ante cualquier signo de mal funcionamiento.
- NO utilice cables de carga fabricados o vendidos por fabricantes no profesionales o que estén dañados.
- Guarde el dispositivo en áreas ventiladas. NO exponga el dispositivo a ambientes húmedos o lluviosos. Manténgalo alejado de cualquier material combustible.
- NO almacene o utilice el producto en ambientes en los que la temperatura sea demasiado alta/baja o cambie rápidamente, o en un área confinada con una temperatura elevada.
- Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.
- Para evitar cortocircuito o explosiones, NO coloque objetos conductivos o metálicos en el dispositivo.
- NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo podría resultar en la explosión de la batería, agrietamiento o fugas, causando daños personales, daños a la propiedad y/o riesgos impredecibles.
- El producto está diseñado para adultos. El uso del producto por parte de niños menores de edad debe ser supervisado por un adulto para evitar accidentes.

Renuncia de responsabilidad

Este producto está mundialmente asegurado por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE no será responsable de ninguna pérdida, daño o reclamación de cualquier tipo incurrida como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

(Deutsch)

Bedienungsanleitung

Drücken Sie die Mode-Taste einmal kurz, um den Energiepegel anzuzeigen.

Beleuchtungs-Mode

Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Mode-Taste 3 Sekunden lang, um es mit einer Leuchtleistung von 50 Lumen einzuschalten. Die maximale Leuchtleistung beträgt 30h 50min bei voller Ladung.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Mode-Taste 3 Sekunden lang, um es auszuschalten.

Energiepegel-Anzeige

Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, und die blauen LEDs leuchten auf, um den Energiepegel anzuzeigen. Die NC10000 muss wieder aufgeladen werden, wenn die letzte blaue LED blinkt, um einen niedrigen Energiepegel anzuzeigen.

Laden der PowerBank

Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs, um den Energiepegel anzuzeigen. Die 4 blauen LEDs leuchten stetig, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Aufladen von externen Geräten

- Während des Entladevorgangs leuchten die blauen LEDs auf, um die verbleibende Leistung anzuzeigen.
- Die NC10000 wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn keine Eingangs-/Ausgangsleistung registriert wird und das Licht eine gewisse Zeit ausgeschaltet ist.

Warnungen

- Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und schließen Sie die entsprechenden externen Geräte nur gemäß den Angaben dieser Bedienungsanleitung an.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Umgebungstemperatur bei der Verwendung: -10 ~ 40°C, Lagertemperatur: -20 ~ 60°C.
- Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Anzeichen einer Fehlfunktion.
- Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die beschädigt sind oder keine Zertifizierung haben.
- Lagern Sie das Gerät in belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT dem Regen oder feuchter Umgebung aus. Halten Sie es fern von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie das Gerät NICHT offenen Flammen oder extrem hohen Umgebungstemperaturen aus.
- VERMEIDEN Sie Stöße und Schläge auf das Gerät.
- Legen Sie KEINE leitenden oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
- Das Gerät darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder zum Auslaufen der Batterie führen könnte. Dies kann zu Verletzungen, Sachschäden und/oder anderen unvorhersehbaren Risiken führen.
- Dieses Produkt ist für Erwachsene bestimmt. Die Verwendung durch Kinder muss unter Aufsicht erfolgen, um Unfälle zu vermeiden.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aus einer Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen resultieren.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)

Mode d'emploi

Appuyez brièvement sur le bouton Mode une fois pour indiquer le niveau de puissance.

Mode d'éclairage

ON : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour l'allumer avec une sortie de 50 lumens. L'autonomie maximale est de 30h 50min lorsqu'elle est complètement chargée.
OFF : Lorsque la lumière est allumée, appuyez longuement sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Affichage du niveau de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton Mode et les indicateurs bleus s'allumeront pour afficher le niveau de puissance. La NC10000 doit être rechargée lorsque le dernier indicateur bleu clignote pour indiquer une faible puissance.

Chargement

Pendant le processus de charge, les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de puissance. Les 4 indicateurs bleus s'allument régulièrement lorsque la batterie sera complètement chargée.

Charger un périphérique externe

- Pendant le processus de décharge, les indicateurs bleus seront allumés pour indiquer la puissance restante.
- La NC10000 accède automatiquement à l'état de veille lorsqu'il n'y a ni entrée ni sortie, et que la lumière est éteinte pendant un certain temps.

Avertissements

- Veuillez lire attentivement la notice avant d'utiliser le produit et connecter les périphériques externes uniquement selon les spécifications de ce manuel d'utilisation.
- Veuillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il est laissé inutilisé pendant une période prolongée.
- Température ambiante d'utilisation: -10°C ~ 40°C; Température de stockage: -20°C ~ 60°C.
- NE LAISSEZ PAS le produit sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Arrêtez d'utiliser le produit à tout signe de dysfonctionnement.
- N'utilisez PAS de câbles de charge fabriqués ou vendus par des fabricants non professionnels ou endommagés.
- Rangez l'appareil dans des endroits ventilés. NE PAS exposer l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide. Gardez-le à l'écart de tout matériau combustible.
- NE PAS stocker ou utiliser le produit dans un environnement où la température est extrêmement élevée / basse ou change rapidement, ou dans un endroit confiné avec une température élevée.
- Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
- NE PLACEZ AUCUN objet conducteur ou métallique dans l'appareil pour éviter les courts-circuits et les explosions.
- NE PAS démonter ou modifier l'appareil. Cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, une fissuration ou une fuite, causer des blessures corporelles, des dommages matériels et / ou d'autres risques imprévisibles.
- Le produit est conçu pour les adultes. L'utilisation du produit par les enfants mineurs doit être sous surveillance pour éviter les accidents.

Clause de non-responsabilité

Ce produit est assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne sera pas tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

Инструкция по эксплуатации
Кратковременно нажмите на кнопку режима, чтобы узнать уровень заряда.

Режим освещения

Включение: когда фонарик выключен, нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд, чтобы включить его с выходной мощностью 50 люмен. Максимальное время работы 30 часов 50 минут при полной зарядке.

Выключение: когда фонарик включен, нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд, чтобы выключить его.

Отображение уровня заряда

Кратковременно нажмите кнопку режима, после этого загорятся голубые индикаторы, отображающие уровень заряда. NC10000 необходимо зарядить, когда последний голубой индикатор начнет мигать, сообщая таким образом о низком уровне заряда.

Окончание зарядки

Во время зарядки голубые индикаторы будут мигать, сообщая таким образом о уровне заряда. Все 4 синих индикатора загорятся, как только завершится зарядка.

Заряд внешнего устройства

- Во время зарядки загорятся голубые индикаторы, сообщающие оставшийся заряд.
- NC10000 автоматически перейдет в режим энергосбережения, если нет входа / выхода, а свет не горит в течение как минимум 10 минут времени.

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией продукта. Поддерживайте хорошие совместные внешние устройства и только в соответствии с особенностями, указанными в данном руководстве.
- Пожалуйста, перезаряжайте устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
- Температура окружающей среды при использовании: -10~40°C (14~104°F); Температура хранения: -20~60°C (−4~140°F).
- НЕ оставляйте продукт без присмотра, если он находится в рабочем состоянии. Прекратите использование устройства при малейших признаках неисправности.
- НЕ ИСПОЛЪЗУЙТЕ зарядные кабели, изготовленные или проданные неофициальными производителями, а также те кабели, которые повреждены.
- Храните устройство в противопожарных помещениях. НЕ подвергайте устройство воздействию дождя или влажной среды. Держите его подальше от любых горячих материалов.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить или использовать изделие в условиях очень высокой / низкой температуры или в условиях быстрой смены температуры, а также в замкнутом пространстве с высокой температурой.
- Избегайте ударов и повреждений устройства.
- НЕ помещайте в устройство какие-либо проводящие ток или металлические предметы во избежание короткого замыкания и взрыва.
- НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это может привести к возгару, растрескиванию или протечке аккумулятора, травмам, повреждению имущества и/или другим непредсказуемым опасным последствиям.
- Продукт предназначен для пользования взрослыми людьми. Использование продукта несовершеннолетними должно осуществляться исключительно под присмотром взрослых во избежание несчастных случаев.

免責事項
この製品は、Ping An 保険（グループ）会社によって世界的に保険がかけられています。NITECOREは、このマニュアルにわたなかった結果生じたいかなる種類の損失、損害、または請求についても責任を負いません。

Disclaimer
Этот продукт застрахован по всему миру компанией NITECORE (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые убытки, повреждения или претензии любого рода, возникающие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя.

Дисклеймер
Этот продукт застрахован по всему миру компанией NITECORE (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые убытки, повреждения или претензии любого рода, возникающие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя.

操作方法
モードボタンを一回押すと充電レベルをお知らせします。

ライトモード
オン: ライトがオンの時、モードボタンを 3 秒以上長押しするとライトが50 ルーメンで点灯します。フル充電での連続点灯時間は30 時間 50 分です。
オフ: ライトがオンの時、モードボタンを 3 秒以上長押しすると消灯します。

電池残量の表示

モードボタンを短く押すと、青色のインジケーターが光って充電レベルをお知らせします。青色インジケーターが1つだけ点滅している場合は、電量がほぼなくなっているのでなるべく早く充電してください。

充電状態

充電中は青色インジケーターが点滅して充電レベルをお知らせします。フル充電になると 4 つ全てのインジケーターが点灯状態になります。

外部デバイスの充電

- 外部デバイスに充電中は、青色インジケーターが点灯して電池残量をお知らせします。
- NC10000 はしばらく使用しないと自動的に休止状態になります。

注意

- 製品を使用する前にユーザーマニュアルをよく読み、記載された仕様にあったデバイスにのみ使用してください。
- 長期間使用しない時は 3 ヶ月ごとに充電してください。
- 使用可能温度: -10~40℃; 保管温度: -20~60℃.
- 使用時は商品から目を離さないください。おかしな点があればすぐに使用を停止してください。
- ダメージがあったり製造元が不明なメーカーの充電機を使わないでください。
- 換気の良い場所に保管してください。雨や湿度の高い場所に置かないでください。可燃物に近づけないでください。
- 温度が極端に高い / 低い場所、急激な温度変化のある場所や狭くてすぐ高温になるような場所で使用しないでください。
- 製品は衝撃や振動に弱く、取り扱いに注意してください。破損や破裂を防ぐために、製品内に導電性または金属製のものをを入れないでください。
- バッテリーの破裂や破損、液漏れの恐れがあるため、商品の分解や改造はあやめください。
- 本商品は大人向けに設計されています。未成年者は必ず大人の管理下でご使用ください。

免責事項
この製品は、Ping An 保険（グループ）会社によって世界的に保険がかけられています。NITECOREは、このマニュアルにわたなかった結果生じたいかなる種類の損失、損害、または請求についても責任を負いません。

사용 설명

모드 버튼을 짧게 한 번 누르면 전력 레벨이 표시됩니다 .

조명 모드

On: 전원이 켜져 있을 때 모드 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 50 루멘의 출력으로 켜집니다 . 최대 사용 시간은 환 손 30 시간 50 분입니다 .
Off: 전원이 켜져 있을 때 모드 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 꺼집니다 .

전력 레벨 표시

모드 버튼을 짧게 누르면 파란색 표시등이 켜져 전원 수준을 표시합니다 . 저전력일 때 배터리가 위해 마지막 파란색 표시등이 깜박일 때 NC10000 을 재충전해야 합니다 .

충전

충전하는 동안 파란색 표시등이 깜박여 전원 수준을 나타냅니다 . 완전히 충전되면 4 개의 파란색 표시등이 모두 타점니다 . 완전히 충전되면 4 개의 파란색 표시등이 모두 타점 커집니다 .

외부 장치 충전

- 방전이 전량되는 동안 파란색 표시등이 켜져 남아 있는 전량을 나타냅니다 .
- NC10000 은 일출력이 없고 잠시 동안 전원이 꺼진 상태일때 자동으로 절대 절전 모드로 진입합니다 .

경고

- 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명을 잘 읽으십시오 . 본 사용설명의 사양에 따라 해당 외부기기를 연결하여 사용하기 바랍니다 .
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전해 주십시오 .
- 사용 주위 온도: -10~40℃ (14~104 ℉) ; 보관 온도: -20~60℃ (−4~140 ℉)
- 제품이 작동 중일 때 자리를 비우지 마십시오 . 오작동의 징후가 있는 경우 제품 사용을 중지하십시오 .
- 비전선 제조업체에서 제조 또는 판매하거나 손상된 충전 케이블을 사용하지 마십시오 .
- 충전이 될 때는 곳에 장치를 보관하십시오 . 배터리를 완전히 충전할 때까지 마십시오 . 가연성 물질로부터 멀리 두십시오 .
- 온도가 극도로 높거나 낮은 곳, 급격한 온도 변화가 있는 곳 또는 고온의 밀폐된 장소에서 제품을 보관하지 마십시오 .
- 장치가 폭발을 방지하기 위해 장지에 전도성 또는 금속 물체를 놓지 마십시오 .
- 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오 . 배터리 폭발, 과열 또는 누출로 인해 부상, 재산 피해 및/또는 기타 역측할 수 없는 위험이 발생할 수 있습니다 .
- 본 제품을 선연용입니다 . 사고를 방지하기 위해 연령 미만의 어린이가 제품을 사용하는 경우 감독하여 주시기 바랍니다 .

면책 사항

이 제품은 Ping An Insurance(Group) Company of China, Ltd. 에 의해 전 세계적으로 보험에 가입되어 있습니다 . NITECORE 는 이 설명서에 제공된 사용자 매뉴얼 지침을 준수하지 않아 발생하는 모든 종류의 손상, 손상 또는 청구에 대해 책임을 지지 않습니다 .

Istruzioni d'uso

Premere una volta brevemente il pulsante Mode per mostrare il livello di carica.

Modalità Illuminazione

Accensione: A luce spenta, premere e mantenere premuto il pulsante Mode per almeno 3 secondi per accendere la luce con potenza di 50 lumens. Il tempo massimo di illuminazione, a piena carica, è di 30 ore e 50 minuti.
Spegnimento: A luce accesa, premere e mantenere premuto il pulsante Mode per almeno 3 secondi per spegnere la luce.

Visualizzazione del Livello di Carica

Premere rapidamente il pulsante Mode e gli indicatori blu si accenderanno per indicare il livello di carica. L'NC10000 necessita di essere ricaricato quando vedete un solo indicatore blu lampeggiante.

Indicatori in Fase di Ricarica

Durante il processo di ricarica gli indicatori blu lampeggeranno per indicare il livello di carica raggiunto. Tutti e 4 gli indicatori blu resteranno accesi in modo fisso per informare che la carica è completa.

Utilizzo con Devices Esterni

- Durante il processo di scarica, gli indicatori blu si accendono per indicare la carica residua.
- L'NC10000 accede automaticamente allo stato di ibernazione quando non ci sono ingressi/uscite attive e la modalità illuminazione non è attiva.

Avvertenze

- Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e collegare i dispositivi applicabili solo in base alle specifiche del presente manuale d'uso.
- Se il prodotto rimane inutilizzato per un periodo prolungato, ricaricarlo ogni 3 mesi.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -10~40°C (14~104°F); Temperatura di conservazione: -20~60°C (−4~140°F)
- NON lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione. Interrompere l'uso del prodotto in caso di malfunzionamento.
- NON utilizzare cavi di ricarica prodotti danneggiati o di dubbia qualità
- Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON esporre il dispositivo alla pioggia o ad ambienti umidi. Tenere il dispositivo lontano da qualsiasi materiale combustibile.
- NON conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente in cui la temperatura è estremamente alta/bassa o cambia rapidamente oppure in un'area confinata con una temperatura elevata.
- Evitare urti o colpi al dispositivo.
- NON inserire oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare cortocircuiti ed esplosioni.
- NON smontare o modificare il dispositivo per evitare l'esplosione, la rottura o la perdita della batteria, con conseguenti lesioni personali, danni materiali e/o altri rischi imprevedibili.
- Il prodotto è progettato per la famiglia. L'uso del prodotto da parte di bambini di età inferiore deve avvenire sotto supervisione per evitare incidenti.

Liberatoria

Questo prodotto è assicurato a livello globale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.; NITECORE non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo subiti in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

Інструкці з користування

Натисніть кнопку MODE один раз, щоб показати рівень потужності.

Режим світіння

Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб увімкнути його з потужністю 50 люменів. Максимальний час роботи становить 30 годин 50 хвилин при повній зарядці.

Вимкнення: коли світло горить, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб вимкнути його.

Відображення рівня потужності

Натисніть кнопку MODE, і сині індикатори будуть увімкнені для відображення рівня потужності. NC10000 потрібно зарядити, коли блимає останній синій індикатор, що вказує на низьку потужність.

Процесс заряджання

Під час процесу заряджання сині індикатори будуть блимати, вказуючи на рівень потужності. Усі 4 сині індикатора будуть постійно світитися, коли повністю зарядяться.

Зарядка зовнішнього пристрою

- Під час процесу розряджання сині індикатори будуть увімкнені, щоб вказувати на залишок потужності.
- NC10000 автоматично вимкне режим глобального світ, якщо немає входу/виходу заряду, а світло на деяких час вимкнено.

Увага

- Будь-хоча, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням виробу та підключенням відповідних зовнішніх пристроїв лише відповідно до специфікацій у цьому посібнику користувача.
- Будь-хоча, перезаряджайте виробт кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Температура навколишнього середовища використання: -10~40°C; Температура зберігання: -20~60°C (−4~140°F)
- НЕ залишайте виріб без нагляду, коли він працює. Припиніть використання при будь-яких ознаках несправності.
- НЕ використовуйте кабелі для зарядки, виготовлені або продані непрофесійними виробниками або пошкоджені.
- Використовуйте пристрій у вентильованих приміщеннях. НЕ носьте пристрій під дощем або вологимو середовищі. Тримайте його подаль від будь-яких горячих матеріалів.
- НЕ зберігайте та не використовуйте виріб у середовищі, де температура надзвичайно висока/ низька або швидко змінюється, або в закритому місці з високою температуроу.
- Уникайте будь-яких ударів об пристрій.
- НЕ ставте в пристрій будь-які струмопровідні або металеві предмети, щоб уникнути короткого замикання та вибухів.
- НЕ розбирайте та не модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху батареї, тріщин або витоків, що може спричинити травми, пошкодження майна та/або інші непередбачувані ризики.
- Продукт призначений для дорослих. Використання продукту дітьми до віку має бути під наглядом, щоб уникнути нещасних випадків.

Відмова від відповідальності

Цей продукт застрахований у всьому світі компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несе відповідальності за будь-які втрати, пошкодження або претензії будь-якого роду, що виникли в результаті недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику користувача.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Krótkie naciśnięcie przycisku trybu pracy (Mode Button)- wyświetla się poziom mocy.

Tryb oświetlenia

Wł: Gdy latarka jest wyłączona przyciśnij długo przycisk trybu pracy (Mode Button) przez 3 sekundy co powoduje włączenie się latarki z mocą 50 lumenów. Maksymalny czas pracy latarki przy pełnym naładowaniu wynosi 30godz:50min.

Wył: Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu pracy (Mode Button) przez 3 sekundy aby wyłączyć latarkę.

Wyświetlacz poziomu mocy

Naciśnij krótko przycisk trybu pracy, a niebieskie wskaźniki zaświecą się, wskazując poziom mocy. Urządzenie NC10000 należy naładować, kiedy ostatni niebieski wskaźnik miga, sygnalizując niski poziom mocy.

Ładowanie

Podczas procesu ładowania niebieskie wskaźniki będą migać, wskazując poziom naładowania. Wszystkie 4 niebieskie wskaźniki będą świecić w sposób ciągły, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.

Ładowanie urządzenia zewnętrznego
Podczas procesu rozładowania niebieskie wskaźniki będą się świecić, wskazując pozostałą moc. Urządzenie NC1000 automatycznie przejdzie w stan uśpienia, gdy nie będzie żadnej czynności (wskaźia lub wskaźia) a światło będzie przez jakiś czas wyłączone.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Naciśnięcie odpowiednich zewnętrznych urządzeń powinno odbywać się wyłącznie z zalecanymi podanymi w niniejszej instrukcji.
- Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, urządzenie należy ładować co trzy miesiące.
- Temperatura otoczenia podczas użytkowania: -10~40°C (14~104°F); temperatura przechowywania: -20~60°C (−4~140°F)
- NIE WOLNO zostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Należy zaprzestać używania produktu w przypadku jakiegokolwiek oznak nieprawidłowego działania.
- NIE WOLNO używać kabli ładujących wykonanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów lub kabli, które są uszkodzone.
- Urządzenie należy przechowywać w wentylowanych pomieszczeniach. NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgotnego środowiska. Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.
- NIE WOLNO przechowywać ani używać produktu w środowisku, w którym temperatura jest bardzo wysoka lub niska lub temperatura zmienia się w sposób nagły oraz w pomieszczeniach zamkniętych o wysokiej temperaturze.
- Należy unikać wstrząsów oraz uderzeń produktu.
- NIE WOLNO umieszczać w urządzeniu żadnych przedmiotów przewodzących lub metalowych, aby uniknąć zwarcia i eksplozji.
- NIE WOLNO we własnym zakresie demontować ani modyfikować urządzenia, ponieważ może to spowodować eksplozję, pęknięcia lub wyciek baterii, a w konsekwencji obrażenia ciała, szkody materialne i/ lub inne nieprzewidywalne zagrożenia.
- Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Osoby nieprzeznaczenia instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku użytkownika.

免责声明
本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。 对于未按本产品说明书正确操作导致产生任何事故或意外，而导致的第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。

功能按键
单击显示电量。

照明功能

开启：长按功能按键 3 秒即开启照明功能，亮度为 50 流明值，满电状态下最高续航可达 30 小时 50 分钟。
关闭：开启状态下，长按功能按键 3 秒关闭照明。

查看剩余电量

短按功能按键，蓝色指示灯将会亮起提示剩余电量。当只有 1 颗指示灯闪烁时，代表电量低，提示应及时进行充电。

为 NC10000 进行充电

充电过程中，蓝色指示灯会闪烁提示充电进度，充满电时，4 颗蓝色指示灯长亮。

使用 NC10000 为用电设备充电
充电过程中，蓝色指示灯会提示 NC10000 剩余电量。

- 没有输出输入与照明的情况下，NC10000 会自动进入休眠状态。

注意事項

- 使用本产品之前，请仔细阅读所有说明，并按照本说明书所述之参数，选用适合的充电设备进行充电。
- 当需要长时间存储本品时，请每 3 个月充电一次。
- 使用环境温度: -10℃～40℃; 储藏温度: -20℃～60℃。当本品开始工作时,不可无人看管。若发现有任何故障,请立即停止使用。
- 请勿使用非专业产品制造商推荐或销售的线材。请勿使用损坏的线材。
- 请将本品放置在通风、干燥的地方，谨防雨淋，远离易燃易爆品。
- 请勿将产品暴露于明火或过高温度环境下。
- 请勿将导电材料或金属物体放入任何端口，避免本品因短路而产生爆炸等意外。
- 请勿拆卸本品，否则可能会导致爆炸、电路破裂或漏液、人身伤害、财产损失和其他不可预测的风险。
- 未成年人需在监护人陪同下使用本产品，避免发生意外。

免责声明

本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。对于未按本产品说明书正确操作导致产生任何事故或意外，而导致的第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。